



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP Officejet Pro 8500 Problema de obstrução do caro e motor bomba parou...

Subject: Re: HP Officejet Pro 8500 Problema de obstrução do caro e motor bomba parou...

Enviado por: kinfo

Enviado em: 20/03/2012 11:11:14

Vamos láh...

Partes erradas:

O cabo do motor e o do sensor estavam trocados.

Mesmo assim invertendo os cabos não deu resultado, ela dá erro do motor da bomba e obstrução do carro. o motor não consegue girar a engrenagem da bomba...

Alguem tem peça ou solução.

Será que a obstrução do carro tem a ver com o defeito da bomba do bulk ink??/