



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP Officejet Pro 8500 Problema de obstrução do caro e motor bomba parou...

Subject: Re: HP Officejet Pro 8500 Problema de obstrução do caro e motor bomba parou...

Enviado por: kinfo

Enviado em: 20/03/2012 11:21:24

Citando:

jcg escreveu:

verifica se motor esta funcionando normalmente, se estiver verifique as engrenagens, uma delas pode esta quebrada, ou ate com sujeira, e isso pode impedir de tracionar as bombinhas....

Pode ter relação com a obstrução do carro será?