



Forum: MATRICIAL

Topic: LX 300+

Subject: Re: LX 300+

Enviado por: Coninfo

Enviado em: 10/07/2008 10:13:06

olá amigo tenta colocar um cabo novo a cabeça nova e ve si resolve seu problema...
quaso nao resolva vc tem q tirar da placa cpu os controladores das agulhas e medir um por um, pq
si vc medir juntamente com a placa cpu vc so vai saber si tiver em curto, as vezes ele pode está
danificado mais nao está em curto vc nao tem como verificar isto juntamente com a placa.