



Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300

Subject: Re: LX-300

Enviado por: Robcom

Enviado em: 10/07/2008 15:11:47

Ajuste de Platen Gap.

Este Ajuste deve ser executado toda vez que forem removidos ou trocados a cabeça de impressão, o rolo tracionador do papel ou partes mecânicas envolvidas com o sistema de impressão.

O ajuste consiste em corrigir a distância e o paralelismo entre a cabeça e o rolo de impressão, esta distância deve estar em uma medida de $0.45 \text{ mm} \pm 0.02\text{mm}$ com a alavanca de ajuste na posição (0) .

Faça o ajuste através das buchas de ajustes laterais, que ficam no extremo do eixo do carro.

agora se vc esta aprendendo faça um curso q será bom pra vc!

sorte aí.