



Forum: LASER

Topic: Kyocera Km - 2810

Subject: Re: Kyocera Km - 2810

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 03/04/2012 18:59:17

Rainifer

Parece ser sujeira no sistema ótico do scanner (de documentos), faça uma boa limpeza.

Simionato