



**Forum: LASER**

**Topic: Atolamento de papel na fusão Lexmark C500**

**Subject: Re: Atolamento de papel na fusão Lexmark C500**

Enviado por: ReinaldoAP

Enviado em: 22/04/2012 22:04:20

Olá rpacheco!

Esse fusor tem um rolo de fusão, mas não tem rolo de pressão. No lugar do rolo pressor tem uma peça parece uma belt, só que ela não gira. Aí é que tá minha dúvida quanto ao funcionamento dessa fusão. É como se tivessem gastos e por isso deslizam no papel causando o atolamento.