



Forum: LASER

Topic: XEROX WC 4118

Subject: XEROX WC 4118

Enviado por: FHlima

Enviado em: 26/04/2012 16:57:03

Boa tarde, Senhores participantes.

Estou com um problema em uma MF Xerox WC 4118, onde a saída de papel "atropela" páginas. Parece-me que o timer entre uma página e outra não está correto, ocasionando, após algumas impressões consecutivas, o atolamento de páginas na saída, após a impressão.

Grato desde já por alguma dica.

Abraços.