



Forum: LASER

Topic: HP Laserjet 1300

Subject: Re: HP Laserjet 1300

Enviado por: Visitante

Enviado em: 28/04/2012 16:53:53

já peguei um defeito assim faz algum tempo eu tinha tracado por varios toner e a luz laranja ainda ficava acesa

então desmontei a maquina e percebi que na entrada da fonte para o fusor não estava pasando continuidade era mal contado na ceramica (resistencia) do fusor então fis um enchimento com solda e solucionei o defeito

da uma olhanda na entrada da fonte talvez seja o mesmo defeito não custa nada olhar srsrsr abraço e poste o resultado