



**Forum: LASER**

**Topic: HP Color Laserjet CP 1025**

**Subject: Re: HP Color Laserjet CP 1025**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 28/04/2012 16:59:40

isso ai ta com cara de aterramento algum dos cilindros pode estar defeituoso ou as vezes alguma engrenagem trincada mal encaixada tentar revisar novamente os toners que vc recarregou .....