



Forum: LASER

Topic: Sensor de papel - Samsung ML-1610 / 1610 / 2010

Subject: Re: Sensor de papel - Samsung ML-1610 / 1610 / 2010

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 28/04/2012 18:18:18

Ou é uma espécie de cola que é formada pela deformidade da borrachinha do solenoide ou é o atuador que está fora do lugar. Deixando liberada a enrenagem do registro.