



Forum: LASER

Topic: HP 2840 fusor/papel

Subject: Re: HP 2840 fusor/papel

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 05/05/2012 12:07:50

Vitorhugo6

Parece ser defeito de lubrificação da película do fusor.

Simionato