



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: LX300+II - Fita descendo/subindo.**

**Subject: Re: LX300+II - Fita descendo/subindo.**

Enviado por: ASC

Enviado em: 11/05/2012 14:21:06

Ola amigo! Esse tipo de erro pode ser desde a regulagem do eixo a mascara da fita ou ate o nariz da cabeça de impressão quebrado direto tenho prolbemas com as mascaras da fita da lx300, que para parar de cair eu sempre tenho que pegar o alicate de bico e refazer aquelas dobras delas, da um pouco de trabalho, mas só assim para parar de cair, em minhas revisões não costumo tirar as buchas do eixo, pois depois para regular novamente da um pouco de trabalho só retiro se eu tiver de trocar. Boa sorte