



Forum: MATRICIAL

Topic: LX300+II - Fita descendo/subindo.

Subject: Re: LX300+II - Fita descendo/subindo.

Enviado por: jcg

Enviado em: 14/05/2012 10:00:40

Este tipo de defeito é muito comum ser a fita de impressão, isso acontece com a própria fita original da Epson, prefiro usar a fita EXTRALIFE, é difícil dar problemas, prefiro este modelo....