



**Forum: LASER**

**Topic: Lexmark E230 piscando todos os leds**

**Subject: Re: Lexmark E230 piscando todos os leds**

Enviado por: joylifer

Enviado em: 17/07/2008 18:08:20

**ATENÇÃO!!!**

Não façam troca do painel quando ocorrer esta mensagem de erro.... isso indica erro 935: mirror motor failure, mas é uma msg falsa.

A solução é restaurar o config ID do Equipamento. Para isso vc vai precisar de uma printhead (scanner, laser unit, cabeça... etc) da Impressora E232. quando for instalada esta cabeça na impressora ela sumirá com esta msg, sendo possível efetuar o reset. Mas esta informação é mais preciosa.

falou galera