



Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300

Subject: Re: LX-300

Enviado por: jcg

Enviado em: 17/05/2012 11:01:51

Isso pode ser o SENSOR DO CARRINHO ou, as BUCHAS DO CARRINHO....

O sensor pode esta sujo ou mal contato...

Os buchas podem estarem desgastadas, verifique se o carrinho está balançando, faça isso manualmente, se etiver, com certeza é as buchas...