



Forum: MATRICIAL

Topic: LX 300 Furando fita

Subject: Re: LX 300 Furando fita

Enviado por: dualtech

Enviado em: 19/07/2008 18:34:02

opa..

cara já esperimentou dar uma olhada no formato da mascara da fita (chapinha aquela que fica entre o carro e a cabeça que a fica deve passar entre eles se ela estiver deformada isso pode acontecer.. ou até mesmo as buchas do eixo do carro fora de sincronismo

qualquer coisa estamos ai