



Forum: MATRICIAL

Topic: LX 300 Furando fita

Subject: Re: LX 300 Furando fita

Enviado por: Robcom

Enviado em: 21/07/2008 08:16:35

se a fita estiver sanfonada, pode causar tambem isto. tente testar c fita nova.