



Forum: MATRICIAL

Topic: LX 300 Furando fita

Subject: Re: LX 300 Furando fita

Enviado por: Coninfo

Enviado em: 21/07/2008 08:55:49

olá amigo verifique a cabeça de impressao ou ate mesmo as emgrenagens do tracionador da fita as vezes a fita na está correndo correto ai pode danificar a fita..

Espero em ter-lo ajudado.

flow abraço