



Forum: LASER

Topic: Hp Laserjet P1102w folha inteira sai preta.

Subject: Re: Hp Laserjet P1102w folha inteira sai preta.

Enviado por: tudonet

Enviado em: 29/05/2012 23:35:26

Aterramento do cartucho de toner do lado esquerdo da impressora deve estar amassado.
São uns arames que ficam no trilho verifique e desamasse com cuidado.