



**Forum: LASER**

**Topic: HP P2035N**

**Subject: Re: HP P2035N**

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 11/06/2012 18:20:06

Use uma graxa de qualidade no teflon e pasta alta temperatura nos sensores de temperatura. Com certeza vai resolver