



**Forum: LASER**

**Topic: HP color laser 1025 estalando**

**Subject: Re: HP color laser 1025 estalando**

Enviado por: alef

Enviado em: 19/06/2012 23:00:22

Pessoal, consegui resolver.

Nos toners tem um rolinho de espuma, percebi ele tinha muito "jogo" ai na hora que motava o toner depois de remanufatura, deixava as engrenagens duro pra maquina rodar.

Ai na hora que a maquina ia rodar o carrossel pra mudar de toner, aquela engrenagem que fica pra fora do toner trava e prende o carrossel, ai é a hora que começava estalar.

Solução :

Troca dos toners por desgaste natural da carcaça.

VLW AE !