



Forum: LASER

Topic: HP 1300 não roda fusor

Subject: HP 1300 não roda fusor

Enviado por: agmfilho

Enviado em: 26/06/2012 08:42:41

Pessoal , ajuda por gentileza . Abri uma 1300 tava funcionando mas embolando papel . Limpei a unidade fusora e troquei a pelicula pra aproveitar o serviço já que a original tava começando a ficar gasta . Tudo beleza mas na hora de ligar a maquina dá luz laranja sendo que não mexi mais em nada . Medi a resistencia da ceramica e esta ok . Alguem sabe como posso achar a solução para descobrir se o defeito tá no termistor ou no termostato e como testo eles ? Acha isso no mercado pra vender ou somente a peça toda nova ? Aguardo qq ajuda . Obrigado