



Forum: LASER

Topic: HP LJ P2055dn faixa no centro

Subject: Re: HP LJ P2055dn faixa no centro

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 27/06/2012 18:24:49

Paulo

Volte o rolo de pessão velho e poste o resultado, o material para recuperação de fusor que há no mercado é um lixo, difícil achar um rasoável.

Simionato