



Forum: LASER

Topic: HP LaserJet P4015N - Erro no fusor

Subject: Re: HP LaserJet P4015N - Erro no fusor

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 27/06/2012 18:28:34

Sergio

Se ela estiver com mais de 100.000 páginas troque o fusor por novo ou recondicionado. Não compensa trocar o que está com defeito, o material de reposição pode vir com problema.

Simionato