



Forum: LASER

Topic: manual tecnico brother

Subject: Re: manual tecnico brother

Enviado por: Visitante

Enviado em: 06/07/2012 12:22:40

Aqui no forum tem o manual para baixar.

Erro 78 é problema no fusor.

Verifique os componentes do fusor: Termostato, lampada calefatora e o thermistor.