



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP J3680 - Barulho estrando na Engrenagem

Subject: Re: HP J3680 - Barulho estrando na Engrenagem

Enviado por: Visitante

Enviado em: 07/07/2012 14:54:06

Faça o que o asc falou, veja o atuador peguei um caso desse que foi mencionado achei que o atuador estivesse bom só que ele estava rachado. Tente troca-lo.