



Forum: LASER

Topic: HP 1005MFP com papel deslizando no fusor!

Subject: Re: HP 1005MFP com papel deslizando no fusor!

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 12/07/2012 07:36:41

Os dois rolos tem que rodar juntos. Pelo que citou parece que isso não está acontecendo. Confere no canto do rolo de pressão aquela "engrenagem" de boracha preta, se gira acompanhando o pressor. Mas claro que pode sim estar relacionado com a quantidade de graxa