



*Fórum Impressoras...*

---

**Forum: LASER**

**Topic: Erro ML-2010**

**Subject: Re: Erro ML-2010**

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 14/07/2012 13:16:03

Fica no eixo do rolete de alimentação. Enrenagem branca dupla com mola