



Forum: LASER

Topic: HP 1005MFP com papel deslizando no fusor!

Subject: Re: HP 1005MFP com papel deslizando no fusor!

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 18/07/2012 08:06:23

O rolo de pressão costuma desprender do eixo.