



Forum: LASER

Topic: Samsung SCX 4200 atolamento papel

Subject: Re: Samsung SCX 4200 atolamento papel

Enviado por: ASC

Enviado em: 18/07/2012 08:58:32

Ola amigo! Pode acontecer da mola do atuador do sensor do papel sair fora do lugar, pode ser que o atuador do sensor não esteja voltando.