



**Forum: LASER**

**Topic: HP 1005MFP com papel deslizando no fusor!**

**Subject: Re: HP 1005MFP com papel deslizando no fusor!**

Enviado por: marcioteck

Enviado em: 18/07/2012 16:13:26

É bom verificar TUDO oque os companheiros já citaram aqui (verificar e comprovar mesmo a situação do pressor, verificar se "não houve exagero" na lubrificação da película fusora, verificar as buchas do pressor, verificar também os roletes da saída do fusor, etc...)

Boa sorte!

Abraços à todos!