



Forum: LASER

Topic: Erro ML-2010

Subject: Re: Erro ML-2010

Enviado por: renansd

Enviado em: 19/07/2012 17:24:43

Pessoal desculpa pela demora em dar algum resultado, estava mexendo em outras impressoras aqui.

Bem, peguei ela hoje aqui denovo e verifiquei a engrenagem que o amigo citou acima e o solenoide. Desmotei, limpei, remontei obedecendo a regulagem da engrenagem e a impressora voltou a puxar folha.

Porem agora ela puxa um pedaço e para. Para logo quando aciona um sensor na placa fonte. Muito estranho.

Alguém sabe o que pode estar acontecendo agora?