



Forum: LASER

Topic: HP LASER MULTIF- 3050

Subject: Re: HP LASER MULTIF- 3050

Enviado por: LBJ

Enviado em: 20/07/2012 17:07:18

já desmontou e limpou o fusor ???

a demora de aquecimento normalmente é quando o termostato está sujo ou o rolo de transferência..

boa sorte