



Forum: LASER

Topic: Erro ML-2010

Subject: Re: Erro ML-2010

Enviado por: renansd

Enviado em: 23/07/2012 13:48:46

Giovanniw, o solenóide está normal, mas vou verificar mais tentamente.

Arx, já fiz a limpeza do sensor, foi a 1º coisa que pensei... Mas continua dando o problema. Vou ver se arrumo uma outra placa fonte para testar... pode ser o sensor com problema...

Posto resultados mais tarde!

xD