



Forum: LASER

Topic: Erro ML-2010

Subject: Re: Erro ML-2010

Enviado por: renansd

Enviado em: 24/07/2012 15:48:21

Pessoal, boa tarde!

Problema RESOLVIDO !!!

Abaixo irei postar a resolução do problema para consultas futuras:

Como o pessoal qui indicou verifiquei o Solenóide e o sensor de entrada de papel e de presença de papel. Tudo OK. Testei a impressora com outra placa fonte, placa lógica e solenóide. Após os testes com as peças o problema persistiu então comecei a "atirar para todos os lados". Troquei o termostato da fusora e nada, troquei a engrenagem de registro e nada. Verifiquei as molas de contato do cartucho e a placa DCU e nada. Por fim troquei a Unidade Laser e o problema foi resolvido!

Agora acho um absurdo essa impressora não apresentar nenhuma indicação de leds para um problema que classifico como grave.

Mas ta ai, quem tiver passando pelo mesmo problema, teste a unidade laser e vê se resolve!

Agradeço a todos pela atenção!

Abraço!