



Forum: LASER

Topic: HP Color Laserjet CP 1025

Subject: Re: HP Color Laserjet CP 1025

Enviado por: autobass

Enviado em: 27/07/2012 17:22:16

Galera eo seguinte os estralos q estao acontecendo e porq o carrossel esta fora do tempo, do lado direito tem uma engrenagem com um tempo e q fica junto o sensor dos toners do carrossel e so colocar no tempo agora se algum toner for diferenciado no peso voltara a sair mas uma vez do tempo, verifiquem ae vou esturrar meus neurônios aki!!!