



Forum: LASER

Topic: HP Color Laserjet CP 1025

Subject: Re: HP Color Laserjet CP 1025

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 27/07/2012 18:03:10

Esses cartuchos não podem ser colocado muito pó, principalmente se um ou outro estiver vazio. Isso faz o desalinhamento do carrossel. Pó de baixa qualidade "pesado" também dá isso.