



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: KYOCERA KM-1820 QUEIMANDO TERMISTOR

Subject: Re: KYOCERA KM-1820 QUEIMANDO TERMISTOR

Enviado por: Visitante

Enviado em: 28/07/2012 00:55:20

Vangles, se está queimando o thermistor, pode ser que esteja com alta caloría.

Na KM-1820LA tem como diminuir a temperatura através do painel.

O que acontece, quando queima o thermistor? O termostato abre?

Dá código C6000?

Me interessei por este problema e acho que muitos aqui também gostariam de saber isto. Tem como vc escrever o que está ocorrendo com este equipamento?

Sempre lembrando que quando é defeito elétrico, devemos começar a verificar a tensão da tomada se está correta. Com o equipamento em stand by e em funcionamento.