



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: KYOCERA KM-1820 QUEIMANDO TERMISTOR**

**Subject: Re: KYOCERA KM-1820 QUEIMANDO TERMISTOR**

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 30/07/2012 08:28:08

Tomei um coro de uma ricoh que ao ser trocado o rolo calefator ( de péssima qualidade) a máquina tinha dificuldade em monitorar o calor. Abria o termostato e chegou a queimar o termistor. Algum procedimento foi feito anteriormente a esse problema?