



Forum: LASER

Topic: Cilindro Samsung clx-3175n

Subject: Re: Cilindro Samsung clx-3175n

Enviado por: Visitante

Enviado em: 03/08/2012 17:36:30

Outra possibilidade é desta lâmina ter saído da limpeza da esteira. Elas são muita parecidas.

Ali no eixo onde tem um conector e a plaquinha, tem uma lâmina de limpeza de frente para a lâmina recovery que é aquela fininha. Para ver tem que desmontar.

Veja a foto clicando abaixo.

<http://i.imgur.com/41FP7.jpg>

<http://i.imgur.com/6AmCk.jpg>

<http://i.imgur.com/hZn0l.jpg>