



Forum: LASER

Topic: Cilindro Samsung clx-3175n

Subject: Re: Cilindro Samsung clx-3175n

Enviado por: Visitante

Enviado em: 06/08/2012 12:13:39

ipacheco, é a borracha do conjunto da esteira mesmo. Tem marcas dela na esteira.

O que vc tem que tentar, é desmontar e procurar colar esta lâmina no lugar dela.

Ela fica no eixo onde é a parte mais grossa.

Se não conseguir, somente trocando o conjunto da esteira, pois não tem esta peça pra vender separadamente.