



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: KYOCERA KM-1820 QUEIMANDO TERMISTOR

Subject: Re: KYOCERA KM-1820 QUEIMANDO TERMISTOR

Enviado por: Visitante

Enviado em: 10/08/2012 10:47:43

Antes de mudar o ajuste de temperatura é bom diagnosticar com precisão o real problema do aquecimento.

Então tem que ver se já foi feito algum reparo no fusor. Se o thermistor que foi trocado é original. Se o rolo calefator não é o compatível. Se o toner não tem sujado o thermitor, pois isto provoca aquecimento também.

É que quando ocorre de acabar a energia da rede elétrica, o equipamento tem uma proteção e dá o código C6000. Daí é preciso fazer o reset. Mas se isto ocorre de vez em quando, é considerado normal.

Seria bom relatar o que ocorre, com bases nas informações acima.