



Forum: MATRICIAL

Topic: LX 300 Furando fita

Subject: Re: LX 300 Furando fita

Enviado por: graciete

Enviado em: 10/08/2008 23:27:03

provavelmente cabeça em curto.

se ela der umas travadas e furar a fita é curto na cabeça, se não trocar as engrenagens gêmeas do kit trac.da fita.