



Forum: LASER

Topic: HP Color Laserjet CP 1025

Subject: Re: HP Color Laserjet CP 1025

Enviado por: cleimar

Enviado em: 23/08/2012 16:57:48

kra resolvi meu pro tirando a engrenagem que fica ao lado do developer no meio saka. pode fazer fica 100% aki to usando sem ela de boa agora não tem estralos mais e as impressão tao saindo blz, calibrei com 1.60