



Forum: JATO DE TINTA

Topic: hp psc 1210

Subject: Re: hp psc 1210

Enviado por: Citizen

Enviado em: 24/08/2012 10:36:42

Bom dia . Também pode ser motor com problema, se tudo estiver corretamente encaixado, faça a medição dos cabos flats. É só uma dica, espero ter ajudado...

Abraço.