



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Sharp 1642

Subject: Re: Sharp 1642

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 07/09/2012 18:31:37

Se com o reset não funcionar, terá que verificar o fusor ,etc... Digite C AUTO C AUTO Quando o painel estiver apagado digite 14 e aperte o print (verde)