



Forum: LASER

Topic: Samsung CLX-2160N acusando:ERRO SENSOR ORIG. UN. FORN. TORNER

Subject: Re: Samsung CLX-2160N acusando:ERRO SENSOR ORIG. UN. FORN. TORNER

Enviado por: rva

Enviado em: 25/09/2012 11:00:15

VLW , ESTIQUEI A MOLINHA DO SOLENOIDE E RESOLVEU MEU PROBLEMA....