



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: DCP 8085 DN

Subject: Re: DCP 8085 DN

Enviado por: Visitante

Enviado em: 28/09/2012 07:29:01

Olá! Se vc trocou o fusor completo e o problema continua, certamente o problema está na plaquinha onde é conectado os fios dos termistores, que fica na máquina do lado direito, como já disse o Leando-MC

Tive um problema deste ao retirar o fusor para retirada das peças triangulares, que amassam o papel. E até já postei isto aqui no forum.

O conector estava muito preso e o pino rompeu a trilha e ficou mole.

Verifique isto com muita atenção.

E se for isto, faça o reparo e depois de 01