



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Impossiv. Impr. EC Brother DCP-8080dn

Subject: Re: Impossiv. Impr. EC Brother DCP-8080dn

Enviado por: Visitante

Enviado em: 16/10/2012 17:48:24

No manual indica que o problema é no ventilador/exaustor do fusor