



Forum: LASER

Topic: SANSUMG ML 1610- PUXANDO VÁRIAS FOLHAS

Subject: Re: SANSUMG ML 1610- PUXANDO VÁRIAS FOLHAS

Enviado por: ASC

Enviado em: 17/10/2012 11:36:06

Esse problema esta me parecendo problema com o solenoide do pickup roller.